

Ενημέρωση προς τους πελάτες ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Medisana GmbH ανακαλεί τα προϊόντα της Ecomed HP-40E και HP-46E λόγω πιθανών προβλημάτων που εντοπίζονται στα χειριστήρια.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το περίβλημα του χειριστηρίου μπορεί να χωρίζεται σε ένα από τα βιδωτά σημεία της σύνδεσης. Η συνεχής χρήση μπορεί να οδηγήσει τελείως στο άνοιγμα του περιβλήματος με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, εάν ο χρήστης έρθει σε επαφή με το εκτεθειμένο χειριστήριο.



HP-40E

Θερμοφόρα

Αρ. Προϊόντος: 23001

EAN: 4015588230011

Αριθμός LOT:

R170959D9



HP-46E

Θερμοφόρα
αυχένος-πλάτης

Αρ. Προϊόντος: 23011

EAN: 4015588230110

Αριθμός LOT:

R171059E3

R180259E3

Τον αριθμό LOT μπορείτε να τον βρείτε στο κάτω μέρος της συσκευασίας και στο χειριστήριο:



Παρακαλούμε προχωρήστε ως εξής:

Παρακαλούμε να αποφύγετε αμέσως την περαιτέρω χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων από τις παρτίδες R171059E3, R180259E3 και R170959D9. Ενημερώστε ή στείλτε την θερμοφόρα στον έμπορό σας. Είναι αυτονόητο ότι θα γίνει επιστροφή χρημάτων.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +30 210 2750932 (ώρες λειτουργίας Δευ-Παρ: 9 π.μ – 5 μ.μ.) ή στείλτε τις ερωτήσεις σας στο e-mail: info@medisana.gr

Παρακαλούμε να δεχτείτε τη συγνώμη μας για την ταλαιπωρία.

Η ομάδα της Medisana